



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
เรื่อง ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น คริวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องรวบรวม แบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนาถุญาน์ แสนประสิทธิ์)

ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลฤทธิพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๘



สาเหตุของน้ำเสีย	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕
น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
กิจกรรมเกษตร เช่น ยางพาราแมลง ปุ๋ยเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย - คือ ไม่พบปัญหาน้ำเสีย

✓ คือ พบปัญหาน้ำเสีย

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรลิตา ชัยฉัตรศิลป์)
ผู้รายงาน

แบบรายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย/ที่ตั้ง	บริเวณที่พบปัญหาน้ำเสีย	ภาพประกอบ
๑	หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนเจริญ	ฟาร์มเลี้ยงสุกร (นัชธณัญร์-ไสว ฟาร์ม)	
๒	หมู่ที่ ๗ บ้านกุดพิมาน	ชอยกลางบ้านหมู่ ๗ บ้านกุดพิมาน	

ลงชื่อ.....*นัชธณัญร์*.....
(นางสาวพัชรลิตา ชัยนิศราศิลป์)
ผู้รายงาน